

NÁVOD PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU SKEL

Sklo je díky své povaze velmi trvanlivé, tvrdé, a snadno udržovatelné.

1. Běžný režim čištění

Ve většině případů je možné sklo umýt velkým množstvím čisté vody. Někdy lze do vody přidat trochu neutrálního saponátu nebo vhodného čisticího prostředku. Rovněž se používají stěrky nebo k tomuto účelu speciálně navržené tkaniny. Po vyčištění je třeba sklo opláchnout čistou vodou a vodu setřít stěrkou.

2. Četnost mytí

To, jak často musí být sklo čištěno, závisí na podmínkách okolního prostředí a na úrovni znečištění. Určitou roli může hrát rovněž to, že nejsou aplikována určitá preventivní opatření při návrhu fasády nebo při instalaci. Sklo musí být čištěno dostatečně často, tak aby postačoval běžný režim čištění jak je uveden výše. Doporučená minimální frekvence čištění je šest měsíců.

3. Speciální režim čištění

Jestliže je běžné čištění nedostatečné, mohou být podniknuty další kroky:

Odstraňte mastné skvrny a ostatní organické nečistoty pomocí rozpouštědel jako jsou například izopropyl-alkohol nebo aceton, aplikovaných pomocí jemné a čisté tkaniny.

Odstraňte ostatní zbytky lehkým leštěním s použitím suspenze oxidu ceru ve vodě (100 až 200 gramů na litr.)

Důkladně opláchněte a následně pokračujte s běžným režimem čištění.

4. Počáteční čištění po instalaci skla (konec projektu)

Když je sklo čištěno poprvé po jeho instalaci (konec projektu), může být obzvláště špinavé. Doporučujeme provést následující kroky:

Odstraňte co nejrychleji nálepky a korkové proložky. Proveďte důkladné opláchnutí, abyste odstranili maximální možné množství prachu.

Proveďte čištění v běžném režimu. Překontrolujte jakékoli zbývající mastné stopy.

Velmi pečlivě odstraňte většinu jakýchkoliv zbývajících usazenin těsnících směsí, tmelu, cementu, apod.; k tomu použijte speciálně navrženou škrabku nebo holicí žiletku.

Existuje zde velmi vysoké riziko poškrábání skla - proto vždy postupujte s vysokou opatrností! Toto riziko je vysoké zejména u skel s povlakem.

5. Speciální instrukce pro skla s povlakem

Skla s povlakem - speciálně skla - mají na svém povrchu nanesen povlak z kovových oxidů.

Takovéto povlaky jsou velice odolné a trvanlivé. V případě, že tento povlak je umístěn na vnitřním povrchu jednotky izolačního zasklení

(pozice 2 nebo pozice 3, tj. v kontaktu se vzduchovou/plynovou výplní), nemusí být aplikována žádná speciální preventivní opatření.

V případě jednoduchého zasklení, nebo v případech kde povlak je umístěn na vnějším povrchu jednotky izolačního zasklení (pozice 1 - externí strana budovy, nebo pozice 4 - interní strana budovy) jsou rovněž vhodné oba výše popsané režimy tj.

běžný režim čištění a speciální režim čištění. Nicméně musíte mít na mysli to, že myjete transparentní a velice tenký kovový povrch.

Pamatujte:

jakékoliv poškrábání poškodí povrch povlaku a nemůže být opraveno !!

jakékoliv nadměrné mechanické ošetření může vést k odstranění povlaku v lokalizovaných oblastech.

zamezte jakémukoliv kontaktu povlaku s kovovými předměty !!

zamezte působení jakýchkoliv chemikálií, které by mohly napadat / (reagovat

s pokovenou vrstvou) povrch a způsobit jeho neopravitelné poškození.
V důsledku toho musíte věnovat speciální pozornost respektování pokynů preventivních

6. Prevence

Podniknutí kroků k prevenci vzniku nečistoty je nejlepším způsobem, jak předcházet problémům s čištěním a snížit náklady na čištění. Například:

V průběhu fáze projektování:

Ujistěte se, že systémy pro odvádění a odtok vody jsou vhodně umístěné a zamezují odvedení/odtoku znečištěné vody přes sklo. Voda stékající po cihelném zdivu, betonu, zinku, materiálech zastřešení apod. má tendenci shromažďovat znečišťující látky.

Ujistěte se, že je možno získat ke sklu takový přístup, který umožňuje provést čištění skla.

V průběhu fáze instalace:

Zamezte opadávání omítky, betonu, rzi, nadměrného prachu, apod.

Zamezte znečištění a postříkání barvami, prostředky pro ošetření fasád, apod. Zabraňte tomu, aby se odlétající kousky kovu při sváření nebo broušení dostaly do kontaktu se sklem. Takovýto typ poškození je neopravitelný!

Tam kde je to nutné, chraňte sklo pomocí plachty nebo plastové fólie; přitom se ujistěte, že je zajištěna suchá a dobře větraná vzduchová mezera.

Nepoužívejte těsnící prostředky, tmely, oleje, silikony, apod., které zanechávají na skle "šmouhy".

Dodržujte instrukční Manuály.

Respektujte instrukce pro zasklívání

7. Rady a tipy

Veškeré výrobky obsahující kyselinu fluorovodíkovou nebo deriváty fluoru jsou zakázány, protože mohou zničit povlak a povrch skla.

Vysoce kyselé a zásadité výrobky jsou zakázány, stejně jako abrazivní výrobky. Zajistěte kompatibilitu mezi používanými výrobky a ostatními komponenty (těsnící prostředky, nátěrové hmoty použité na rámu, hliník, kamenný obklad, apod.).

Dodržujte instrukční Manuály. V případě jakýchkoliv pochyb kontaktujte výrobce.

Při provádění speciálního režimu čištění vždy začněte zkouškou na malé ploše.

Mytí skla neprovádějte v době, kdy je sklo plně vystaveno ozáření sluncem. Je nutno vyhnout se mytí skla, které je příliš studené nebo příliš horké.

Využijte mytí skla ke kontrole těsnění, odvodnění, a rámu.

Ujistěte se, že tkaniny/hadry, stěrky a ostatní nástroje jsou vždy v dobrém stavu.

V Případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte výrobce



Skloplast Moravia s.r.o Petrské nám 4367/8c 79601 Prostějov Tel: 582 340 729

email: sklopv@sklopv.cz www.sklopv.cz